

V případě nefunkčnosti bude oprava účtována viníkovi!!!

Zateplením obvodového pláště budovy je nutné odvést vlhkost z původních panelů. Z tohoto důvodu důrazně doporučujeme v letních měsících maximální možné větrání a v zimních měsících o přetápění vašich bytů, aby nedocházelo k výskytu plísně.

Děkujeme za pochopení
Výbor SVJ

Autor článku Lukáš Will, článek byl napsán 25.1.2013 18:02.
URL článku: <http://www.sokolovska130.cz/dulezite-informace>.